

OXUD PROTECTION

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

Oxud Protection — полностью акриловый универсальный защитный (финишный) герметик на водной основе. Не желтеет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для закрепления покрытий Oxud и недопущения окисления

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Препятствует окислению
- Стойкое финишное покрытие с поперечными связями
- Устойчивость к мытью (через одни сутки после нанесения)
- Не растрескивается, не желтеет
- Высокая ранняя стойкость к слипанию
- Огнестойкость
- Не содержит опасных загрязнителей воздуха

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Блеск	80–85 единиц (угол измерения: 60°) согласно стандарту ASTM D523
Тип покрытия	Прозрачная защитная пленка
Кроющая способность	≈ 20 м² на 1 кг на один слой; необходим один слой.
Среднее время до высыхания	Время до высыхания наощупь: 30 мин согласно стандарту ASTM D 1640; время полного набора прочности: 7–10 дней
Время до нанесения следующего слоя	1 ч
Толщина сухой пленки	До 30 микрон на один слой
Разбавитель	Вода (200 %)
Температура вспышки	Неприменимо
Стойкость к истиранию	Более 10 000 циклов согласно стандарту ASTM D2486
Плотность	1,04 г/см³
Вязкость	70 ±5 единиц Кребса
Содержание ЛОС	< 100 г/л; соответствует Норме 1113 Округа южного побережья Калифорнии по управлению качеством воздуха (категория «Герметики»)
pH	8–9
Основа	Прозрачная

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка твердая, слегка блестит и имеет pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях (особенно построенных до 1978 г.), может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

OXYD PROTECTION

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

До нанесения развести водой на 200 % и хорошо перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем.

При нанесении слоя толщиной более 200 микрон могут образовываться белые пятна.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 американская кварта [0,946 л]: 0,85 кг
- Упаковка объемом 1 американский галлон [3,785 л]: 3,5 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.